

Bericht über die technische Prüfung einer Hitzebehandlungskammer gemäß dem IPPC-Standard, ISPM Nr. 15 ¹

Name und Anschrift des Prüfunternehmens: PLUTA-Sachverständigenbüro
 Inh. Frank Pluta
 Adlerstraße 77
 25462 Rellingen

Prüfpersonal: Herr Frank Pluta

Kontaktdaten: ☎ +49 (0)40 / 870 985 64 ☎ +49 (0)176 / 57 55 9000
 ✉ info@pluta-control.de

Beteiligung weiterer Institute: keine

Angaben des geprüften Betriebes:

Registriernummer: DE-RP349060 (außer bei Erstprüfung des Betriebes!)	
Anschrift / Kontakt: Firma: M. Hermes Holz GmbH Straße: Niederkyllweg PLZ: 54589 Ort: Stadtkyll OT Niederkyll Tel.: +49 (0)6597/ 9530-0 Fax: +49 (0)6597/ 9530-30 Email: hermes-holz@t-online.de	abweichender Behandlungsort: Firma: Straße: PLZ: Ort: Tel.: Fax: Email:
Ansprechpartner/-in im Betrieb: Name: Herr Heiko Hermes Tel.: +49 (0)6597/ 9530-23 Fax: +49 (0)6597/ 9530-30 Email: hermes-holz@t-online.de Mobil:	Weitere(r) Ansprechpartner/-in im Betrieb: Name: Herr Walter Herms Tel.: +49 (0)6597/ 9530-63 Fax: +49 (0)6597/ 9530-30 Email: hermes-holz@t-online.de Mobil: +49 (0)160 / 91871932
Weitere verantwortliche(r) / Kammerbediener/-in: Name:	

Geprüfte Behandlungskammer: **Nr. 1**

Anzahl vorhandener Kammern: 3
 davon für ISPM Nr. 15 Behandlungen genutzt: 3

Grund der Prüfung: Folgeprüfung Datum der Prüfung: 18.10.2017

Umfang der Prüfung: Hauptprüfung Datum der letzten Prüfung: 02.06.2015
 Jährliche technische Prüfung Datum der letzten Prüfung: 24.05.2016

Bewertung der Behandlungskammer:

Die geprüfte Kammer Nr. 1 entspricht den Anforderungen des IPPC-Standards ISPM Nr. 15:

ja
 nein; umgehende Benachrichtigung der zuständigen Behörde durch das Prüfunternehmen!

Benennung der festgestellten Mängel (nähere Erläuterungen unter Punkt 7.5):

- keine Mängel

Die nächste turnusgemäße Prüfung ist als **Jährliche technische Prüfung spätestens** fällig im: **Oktober 2018**

¹ Für jede Hitzebehandlungskammer ist ein eigener Prüfbericht zu erstellen!